


Ersatzteilset für Systemtrenner BA BM



Bestehend aus:
 - 1 x RV-Eingang
 - 1 x RV-Ausgang
 - 1 x Entlastungsventil

Beschreibung	Socla Art. Nr.	Art. Nr.
Ersatzteilset für BA BM DN15	149B1391	10060063
Ersatzteilset für BA BM DN20	149B1391	10060063
Ersatzteilset für BA BM DN25	149B1393	10060064
Ersatzteilset für BA BM DN32	149B1393	10060064
Ersatzteilset für BA BM DN40	149B1395	10060065
Ersatzteilset für BA BM DN50	149B1395	10060065

Ersatzteilset für Systemtrenner BA4760



Bestehend aus:
 - 1 x RV-Eingang
 - 1 x RV-Ausgang
 - 1 x Entlastungsventil
 - 1 x Entlastungsventilsitz

Beschreibung	Socla Art. Nr.	Art. Nr.
Ersatzteilset für BA4760 DN65	149B19	10060002
Ersatzteilset für BA4760 DN80	149B20	10060003
Ersatzteilset für BA4760 DN100	149B21	10060004
Ersatzteilset für BA4760 DN150	149F017922	10060005
Ersatzteilset für BA4760 DN200	149B25	10060006
Ersatzteilset für BA4760 DN250	149B25	10060006

Ersatzteile für Systemtrenner BA BM

Beschreibung	TYPE	Art.Nr.
Systemtrenner BM015/BM020		
RV-Eingang 416020377	1st check valve module k	10002350
RV-Ausgang 416020393	2nd check valve module k	10002351
Entlastungsventil 416020359	Relief valve module kit	10002352
Systemtrenner BM025/BM032		
RV-Eingang 416032377	1st check valve module k	10002354
RV-Ausgang 416032393	2nd check valve module k	10002355
Entlastungsventil 416032359	Relief valve module kit	10002356
Systemtrenner BM040/BM050		
RV-Eingang 416050377	1st check valve module k	10002358
RV-Ausgang 416050393	2nd check valve module k	10002359
Entlastungsventil 416050359	Relief valve module kit	10002360

Ersatzteile für Systemtrenner BA009			
Beschreibung	TYPE	Art.Nr.	
Systemtrenner BA009 DN15			
Dichtungssatz 417020175	DS009-DN15	10002368	
RV-Eingang 417020169	RVE009-DN15	10002370	
RV-Ausgang 417020171	RVA009-DN15	10002371	
Entlastungsventil 417020173	EV009-DN15	10002372	
Systemtrenner BA009 DN20-DN25			
Dichtungssatz 417050145	DS009-DN20-25	10002373	
RV-Eingang 417020128	RVE009-DN20-25	10002374	
RV-Ausgang 417020124	RVA009-DN20-25	10002375	
Entlastungsventil 417020141	EV009-DN20-25	10002376	
Systemtrenner BA009 DN 32-DN50			
Dichtungssatz 417050146	DS009-DN32-50	10002377	
RV-Eingang 417020212	RVE009-DN32-50	10002378	
RV-Ausgang 417020214	RVA009-DN32-50	10002379	
Entlastungsventil 417020142	EV009-DN32-50	10002380	
Systemtrenner BA009 DN 65-DN80			
Dichtungssatz 417060161	DS009-DN65-80	10002381	
RV-Eingang 417020158	RVE009-DN65-80	10002382	
RV-Ausgang 417020159	RVA009-DN65-80	10002383	
Entlastungsventil 417020160	EV009-DN65-80	10002384	

Ersatzteile für Systemtrenner BA909			
Beschreibung	TYPE	Art.Nr.	
Systemtrenner BA909 DN 100			
Dichtungssatz 417020030	DS909-DN100	10002385	
RV-Eingang 417020020	RVE909-DN100	10002386	
RV-Ausgang 417020025	RVA909-DN100	10002387	
Entlastungsventil 417030162	EV909-DN100-250	10002388	
Systemtrenner BA909 DN150			
Dichtungssatz 417020031	DS909-DN150	10002392	
RV-Eingang 417020021	RVE909-DN150	10002393	
RV-Ausgang 417020026	RVA909-DN150	10002394	
Entlastungsventil 417030162	EV909-DN100-250	10002388	
Systemtrenner BA909 DN200			
Dichtungssatz 417020032	DS909-DN200	10002395	
RV-Eingang 417020022	RVE909-DN200	nicht angelegt	
RV-Ausgang 417020027	RVA909-DN200	nicht angelegt	
Entlastungsventil 417030162	EV909-DN100-250	10002388	
Systemtrenner BA909 DN250			
Dichtungssatz 417020033	DS909-DN250	10002398	
RV-Eingang 417020023	RVE909-DN250	10002399	
RV-Ausgang 417020028	RVA909-DN250	10002400	
Entlastungsventil 417030162	EV909-DN100-250	10002388	

Die Belieferung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website unter www.wattswater.de/agb einzusehen sind.